
copa
Administrativo
Diretoria / Financeiro
hall/ circulação
secretaria/comunicação
Superintendência
reunião
hall
esquadria antiga relocada
rua lauro muller
planta baixa segundo pavimento
legenda
paredes
estrutura em alvenaria autoportante a restaurar
novas paredes em alvenaria de tijolos
casa burkhardt / 1902
museu
fundação cultural de itajaí
rua lauro muller, 53 itajaí, santa catarina
projeto arquitetônico executivo de restauro
planta baixa segundo pav.
A 06