PISTA DE CORRIDA
Piso: Emborrachado granulado
Área: 735,71m²
-1,40

PARQUINHO
Piso: TPE
Área: 77,52m²
-1,45

Cerca em nylonfor
alt= 2,00m

Portão em nylonfor
2,00x0,90m

QUADRA COBERTA
Piso: Concreto alisado
Área: 592,18m²
0,05

ARQUIBANCADA
Piso: Concreto alisado
Área: 61,66m²

CORTE

ELEVAÇÃO 1

Previsão de
Bomba Elevatória

Projeção subsolo

i=5%
TELHA METÁLICA SANDUÍCHE
PROJEÇÃO SUBSOLO

i=10%
TELHA DE
FIBROCIMENTO

49,35

(275X168/134)

Retirarar moldura
do quadro

Piso: Piso cerâmico
Área: 53,20m²
0,00

Piso da sala afunda, verificar o
que está ocorrendo e consertar

Trocar
fechadura

Trocar de batente
e alisar

SALA MINISTER
Piso: Piso cerâmico
Área: 9,40m²
0,00

CAIXA DO ELEVADOR
A= 1,68m²

Colocar corrimão duplo em aço
inox nas alturas de 92 e 70cm

Complemento de guarda-corpo com
barra em aço inox até altura de 1,10m

CORREDOR
Piso: Cerâmico
Área: 62,70m²
0,00

Guarda-corpo de alvenaria h=930cm

Rampa i=8,33%
1080

CORREDOR
Piso: Cerâmico
Área: 12,66m²
0,00

C.A.P.
Piso: Cerâmico
Área: 14,10m²
0,00

Piso da sala afunda,
verificar o que está
ocorrendo e consertar

Instalação de Ar
Condicionado 9000 BTUS

WC ALUNOS MASC.
Piso: Cerâmico
Área: 33,80m²

Barra vertical 40cm
Barra de 70cm vertical
Barra de 80cm
horizontal
Barra vertical 40cm.
Bancada PCD- Alt=80cm.

WC ALUNOS FEM.
Piso: Piso cerâmico
Área: 33,20m²

Barra vertical 40cm.
Bancada PCD - Alt=80cm
Bebedouros

CIRCULAÇÃO
Piso: Granilite
Área: 48,17m²

Arrumar
Rachadura

Trocar janela de vidro
existente por tijolo de vidro

Grampear Rachadura

Barra de 70cm vertical

Barra de 80cm
horizontal

Oryzall existente

Colocar corrimão duplo em aço
inox nas alturas de 92 e 70cm

DEPÓSITO
Área: 2,16m²

PÁTIO INTERNO COBERTO
Piso: Cerâmico
0,00

PALCO
Piso: Madeira
Área: 38,90m²
0,80

Fazer reforço na
estrutura de
madeira do palco

Grampear Rachadura

Refazer capa
de concreto
guarda-corpo

Trocar janela de vidro
existente por tijolo de vidro

Rampa i=8,33%

Rampa i=4,85%

Rampa i=4,85%

Degrau
(17x30=17cm/tread)

Rampa i=8,33%

SECRETARIA
Piso: Tacos de Madeira
Área: 32,40m²
2,00

DIRETORIA
Piso: Tacos de Madeira
Área: 12,74m²
2,00

Mudar sentido de abertura da
porta para fora

HALL
Piso: Granilite
Área: 42,54m²
2,00

Instalação de Ar
Condicionado 9000 BTUS

Rebaixar forro para ter
pé direito de 3m
(265X195/90)

WC
Piso: Piso cerâmico
Área: 2,00m²

JARDIM 3
Piso: Grama
Área: 195,26m²

SALA DA ORIENTADORA
Piso: Piso cerâmico
Área: 46,11m²
0,00

SALA DA SUPERVISÃO
Piso: Piso cerâmico
Área: 22,31m²
0,00

SALA
MULTI-FUNCIONAL
Piso: Piso cerâmico
Área: 22,31m²
0,00

SALA
ADMINISTRAÇÃO
Piso: Piso cerâmico
Área: 23,50m²
0,00

Instalação de Ar
Condicionado
18000 BTUS

(264X140/110)

BIBLIOTECA
Piso: Piso cerâmico
Área: 37,74m²
0,03

(260X210)

Instalação de Ar
Condicionado
24000 BTUS

Munsela 50cm

PROJEÇÃO COBERTURA

DECK
Piso: Ripas de Madeira
Área: 29,62m²
0,03

Deck de madeira com
cobertura em madeira e vidro

JARDIM 2
Piso: Grama
Área: 139,03m²

ELEVAÇÃO 2

Munsela 1,10m

CALÇADA
Área: 41,68m²

Rampa
i= 8,33%

Rampa
i= 8,33%

Rampa
i= 8,33%

ENTRADA DA ESCOLA
Piso: Cerâmico
Área: 97,18m²
0,00

JARDIM 1
Piso: Grama
Área: 255,93m²

MASTRO DAS BANDEIRAS

ESTACIONAMENTO
14 CARROS

ESTACIONAMENTO
Piso: Bloco intertravado
Área: 417,45m²
0,05

ESTACIONAMENTO
14 Motos

BICICLETÁRIO
20 BIKES

SUBSTAÇÃO

ACESSO DE PEDESTRES
0,00

Muro de alvenaria h=183cm

RODOVIA OSVALDO REIS

ACESSO DE ESTUDANTES

Rua Prefeito Osvaldo Reis

PÁTIO ABERTO
Piso: Bloco Intertravado
Área: 992,36m²
-0,10

Piso: Piso cerâmico
Área: 53,20m²
0,00

Piso da sala afunda,
verificar o que está
ocorrendo e consertar

Instalação de Ar
Condicionado 9000 BTUS

Colocar grama esmeralda

Piso: Piso cerâmico
Área: 53,20m²
0,00

Piso da sala afunda, verificar o
que está ocorrendo e consertar

Trocar de batente
e alisar

Instalação de Ar
Condicionado 18000 BTUS

SALA ED. FÍSICA
Piso: Cerâmico
Área: 23,74m²
0,05

VESTIÁRIO
A= 21,66m²
Dedicados em Braile,
cores ambientes

VESTIÁRIO
A= 21,66m²
Dedicados em Braile,
cores ambientes

BANHEIRANTES

BANHEIRANTES

PROJEÇÃO COBERTURA

Instalação de Ar
Condicionado 18000 BTUS

Instalação de Ar
Condicionado 24000 BTUS

SALA DE VÍDEO
Piso: Piso cerâmico
Área: 43,56m²
0,10

Instalação de A/C
28000 BTUS

Colocar brita

Construir calçada de
concreto

WC
Piso: Piso cerâmico
Área: 2,16m²
0,10

WC
Piso: Piso cerâmico
Área: 2,16m²
0,10

PÁTIO SALAS DE APOIO
Piso: Concreto alisado
Área: 592,56m²
0,05

Construir nova camada
de concreto de 3cm por
cima da calçada existente
e fazer drenagem

RAMPA

SALA DE SURF
Piso: Piso cerâmico
Área: 9,61m²
0,10

WC
P.N.E
Piso: Piso cerâmico
Área: 4,19m²
0,10

SALA DO
EVA 2
Piso: Cerâmico
Área: 17,32m²
0,10

CIRCULAÇÃO
Piso: Piso cerâmico
Área: 8,20m²
0,10

SALA DO EVA 1
Piso: Cerâmico
Área: 14,61m²
0,10

Instalação de
A/C 9000 BTUS

Instalação de
A/C 12000
BTUS

Banco de madeira
1,50m. de larg.

CORTE

LEGENDA:
CONSTRUIR
CONSTRUIR
CALÇADA

PLANTA BAIXA TÉRREO CONSTRUIR
ESC. 1/100

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ELMIR BORTOLANZA

EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	DESENHISTA
ELMIR BORTOLANZA ARQUITETO E URBANISTA CAU A40386-2	BRUNA KLOTZ STOLTZ

OBRA	REFORMA
EDIFICAÇÃO	EB GASPAR DA COSTA MORAES
ENDEREÇO	Av. Osvaldo Reis, 54 - Cep 88306-001 Fazenda, Itajaí - SC
PROJETO	ARQUITETÔNICO
CONTEÚDO	ARQUITETÔNICO
DATA	17/11/2022
ETAPA	EXECUTIVA
ESCALA	INDICADA
FOLHA	ARQ-03/11