

JUSTIFICATIVA

A presente obra se deve à substituição dos elementos vazados das quadras das duas unidades, que se soltaram. Devido à altura e quantidade a serem recuperados em situações em que superem as manutenções preventivas faz-se necessário a abertura de processo licitatório para recuperação.

Na EB Mansueto Três será recomposto com elementos de mesma característica com inserção de barras de aço para travamento das peças.

Na EB Profª Maria J. H. Peixoto o vão será refeito com execução de alvenaria comum rebocada e pintada aos moldes do fechamento ao lado.


Unidade: **EB MANSUETO TRÉS**





MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Unidade: EB PROFª MARIA J. H. PEIXOTO



Elmir Bortolanza

Arquiteto e Urbanista

Anderson Rodrigues

Diretor de Infraestrutura Escolar